


A -1338



- Acero de aleación forjado — Templado y Revenido.
- Innovador diseño del asiento proporciona 100% de eficiencia con cadenas grado 100.
- Prueba Certificada realizada individualmente a 2-1/2 veces el Límite de Carga de Trabajo.
- Cada gancho tiene un Código de Identificación de Producción (PIC) para trazabilidad del material, junto con el tamaño y el nombre “Crosby”.
- Adecuados para usar con cadena Grado 100 y cadena Grado 80.
- El uso de un gancho de amarre con asiento A-1338 le proporciona el 100% de su capacidad operativa. Cuando se usa para enganchar de regreso (trabar) la cadena, el ángulo debe ser 120° ó mayor. Cuando se usa como acortador de eslinga minimice la torsión en la cadena y asegúrese que esté totalmente asentada la cadena en el gancho.
- Tasado a la fatiga a 20,000 ciclos a 1- 1/2 veces la Carga Límite de Trabajo.

Crosby 8/10™

Fatigue Resistant

QUIC-CHECK®


QT

A/L-1338 Gancho de Traba con Quijada y Asiento

Tamaño de la Cadena (plg) (mm)	Carga Límite de Trabajo (plg)	A-1338 No. de Parte	L-1338 No. de Parte	Peso de c/u (lbs)	Dimensiones (plg)						S-4338 No. Parte Seguro de Reemplazo
					A	B	C	D	E	F	
1/4	7	4300	1049417	1.00	1.72	2.54	2.20	3.88	1.50	.88	1048426
5/16	8	5700	1049426	.99	1.72	2.54	2.18	3.88	1.50	.88	1048426
3/8	10	8800	1049435	1.80	1.85	3.09	2.58	4.69	1.83	1.09	1048435
1/2	13	15000	1049444	3.92	2.39	3.83	3.28	5.88	2.25	1.42	1048444
5/8	16	22600	1049453	7.00	2.67	4.52	3.85	7.03	2.94	1.75	1048453


Factor de diseño 4:1

L-1338



6

A -1358



- Acero de aleación forjado —Templado y Revenido.
- Prueba Certificada realizada individualmente a 2-1/2 veces la Carga Límite de Trabajo.
- Cada gancho tiene un Código de Identificación de Producción (PIC) para trazabilidad del material, junto con el tamaño, el nombre “Crosby”.
- Adecuados para usar con cadenas tanto Grado 100 como Grado 80.
- Tasado a la fatiga a 20,000 ciclos a 1 - 1/2 veces la Carga Límite de Trabajo.

Crosby 8/10™

Fatigue Resistant

QUIC-CHECK®

QT

A/L-1358 Gancho de Traba con Quijada y Asiento

Tamaño de la Cadena (plg) (mm)	Carga Límite de Trabajo (plg)	A-1358 No. de Parte	L-1358 No. de Parte	Peso de c/u (lbs)	Dimensiones (plg)						S-4338 No. Parte Seguro de Reemplazo
					A	B	C	D	E	F	
1/4	7	4300	1049610	1.00	1.72	2.54	2.20	3.88	.88		1048426
5/16	8	5700	1049629	.99	1.72	2.54	2.18	3.88	.88		1048426
3/8	10	8800	1049638	1.80	1.85	3.09	2.58	4.69	1.09		1048435
1/2	13	15000	1049647	3.92	2.39	3.83	3.28	5.88	1.42		1048444
5/8	16	22600	1049656	7.00	2.67	4.52	3.85	7.03	1.75		1048453

L -1358

